



INDUSTRIAL OLMAR, S.A.

SERVICIO TECNICO

P.I. Somonte III - C/ Nicolás Redondo Urbieta,
 Parc. 1-B - 33393 GIJON (Asturias)
 Tlfno.: 985 32 17 00 - Fax 985 32 38 31
 Apdo. Correos 314 - 33280 GIJON
 e-Mail: info@olmar.com / C.I.F.: A 33604513

CLIENTE	Firma		P. S. B. L. O. C. K. G. O. 2 (Puerto de la Marina)		
	Dirección Instalación				Tlfn.
	Dirección Factura				Tlfn.
	Fecha Aviso		Enviado por		Recogido por
	Motivo Intervención Regulacion de Puertas en los autorolares 1, 2, 3, 4				

OLMAR	Técnico OLMAR		Responsable Cliente	
	Fecha Salida	Hora Salida	Fecha Entrada	Hora Entrada

P. S. B. L. O. C. K. G. O. 2 David Santamercu
 13-1-25 5:00 13-1-25 14:00

ACTUACION	Máquina Tipo	Autodrive 290g/144500		N.º Fabricación	3345	Garantía	
	Diagnóstico Avería En el autorolave 1, se realizó un ajuste en los resguillos para bajar la puerta, autorolave 4 ajuste de almohadas para subir puerta, autorolave 2 y 3 cambio ruedas nuevas de cámara						
	Fecha	Hora Inicio	Hora Termin.	Trabajos Realizados			
	13-1-25	5:00	19:00	Viste, Quitas Ruedas final de carrera			
	14-1-25	8:00	20:00	Desmontaje de resguillos B 100mm			
	15-1-25	8:00	20:00	Soldadura de resguillos y laberintos			
	16-1-25	8:00	21:00	Ajuste de finales de carrera autorolave 1			
	17-1-25	8:00	20:00	Regulación de Puerta			
	18-1-25	8:00	20:00	Cambio muelles de los 2 charcos 4			
	19-1-25	9:30	13:30	Solda muelles de terminal de autorolave 4			
Situación tras Intervención		12:00	Regulación de Puerta autorolave 4				
		21-1-25 9:00	24:00				
Las Puertas quedan Reguladas							
Conclusiones / Recomendaciones En el autorolave 3 el hidráulico le cuesta abrir Puerta. Una de las 4 juntas que Olmar mando se daña Olmar tiene que mandarnos una nueva junta							